




送切带部分	
1	切刀气缸
2	切刀气缸加强块左
3	切刀气缸连接块
4	压带气缸
5	切刀气缸加强块右
6	切刀固定块
7	送带轮气缸升降连接块
8	送带轮支撑块连接块
9	切刀气缸导块
10	切刀
11	送带轮支撑块
12	送带轮支撑块
13	轮芯1
14	带槽盖板2
15	带槽盖板1
16	20mm带导槽1改
17	20mm带导槽2
18	送带马达支撑块1
19	送带马达支撑块2
20	轮芯2
21	57电机
22	底板2
23	超声波头
24	28K法兰盘2
25	超声波支撑块



缝纫机部分	
26	缝纫机3470
27	推料架4
28	轻压带连接块3
29	轻压带连接块2
30	轻压带气缸
31	轻压带块
32	推料块
33	推料块气缸
34	推料架3
35	推料架2
36	推料架1
37	推料架气缸



送夹带部分	
38	57系列电机
39	16气缸旋转轴
40	旋转马达座
41	梅花联轴器8-12
42	光电感应固定块
43	感应块
44	旋转座-16轴承
45	旋转座2-16轴承
46	密封压片
47	20夹料气缸链接块
48	20夹料气缸
49	18夹料夹1
50	20气缸夹料块
51	16连接导轨气缸块
52	40轨梁
53	40地脚
54	底板1
55	57压铸电机笼
56	57系列电机
57	15kg滑块
58	夹带气缸座2
59	16X60S气缸
60	16夹带夹气缸座
61	导轨
62	导轨连接块
63	16旋转马达支撑座



料盘部分	
64	工程铝方
65	带盘支撑工程铝方座
66	带盘支撑柱
67	带盘固定件
68	带盘